

Sdraietta altalena **CARILLON**



YXXX

Etichetta lotto di produzione

Si informano i gentili consumatori che il **lotto di produzione B035** (risalente l'anno 2020) della sdraietta altalena **CARILLON colore Teddy** potrebbe avere problemi di malfunzionamento del dispositivo di blocco del telaio. Prego verificare il n. del lotto posizionato sulla confezione di vendita e/o nella parte inferiore del telaio dell'altalena e, nel caso corrispondesse, contattare il servizio clienti aziendale al n. 035/4422419, per la sostituzione del prodotto, o inviare email a angelo.morandi@foppapedretti.it

La sicurezza dei prodotti è la nostra priorità.